



Република Србија
ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
БЕОГРАД, Немањина 22 - 26
Број: 351-03-000435/2014-07- 1
Датум: 16.07.2014. године

**ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ НА ОБЈЕКТИМА У УЛИЦИ
МИЛЕВЕ МАРИЋ АНШТАЛН БРОЈ 80, 82, 100 И 102 НА КП 6800 КО НОВИ
БЕОГРАД**

На основу пријаве везано за неспособан емрад који се осећа у наведеном објекту, поднете овом Министарству дана 16.07.2014 године, у присуству Ивана Поповића дипл.инж.грађ. [REDACTED] и Игора Добромпровића дипл.инж.грађ. [REDACTED] а по сопственом представљању, представници Грађевинске дирекције Србије, у периоду од 09:00 до 11:15 сати, констатујем следеће:

1. **Инвеститор радова** је Република Србија и Грађевинска дирекција Србије доо, Булевар Арсенија Чарнојевића број 110, Београд,
 - а. За предметну изградњу за објекат број 80. и 82, Инвеститор је прибавио Решење којим се одобрава употреба изведених радова стамбено-пословног објекта број 1. спратности По+П+6+Пе на КП 6800 КО Нови Београд под бројем 351-03-00955/2013-04 од 31.12.2013. године.
 - б. За предметну изградњу за објекат 100. и 102, Инвеститор је прибавио Решење којим се одобрава употреба изведених радова стамбено-пословног објекта број 3. спратности По+П+6+Пе на КП 6800 КО Нови Београд под бројем 351-03-00957/2013-04 од 25.10.2013. године.
2. **Извођачи радова** (за објекат број 1) су Група понуђача, Конзорцијум који чине:
 - а. „КОТО“ доо, Београд, Војводе Степе број 466,
 - б. „ИМЦ инжењеринг“ доо Београд, Булевар уметности број 2,

- e. „Енергомонтажа“ ад, Београд, Живојина Жујовића број 14,
- d. „Греда“ доо, Ваљево, Карађорђеви број 165/A,
- e. „Webcom“ доо, Нови Београд, Др Ивана Рибара 87,
- f. „Владех“ доо, Београд-Борча, Ивана Милутиновића број 87А,
- g. „Давид Пајић Дака“ ад, Београд, Венизелосова број 29.

3. Одговорни извођачи радова су:

- a. Миљан Рунар дипл.инж.грађ. лиценца број 414 409 03,
- b. Мирослав Петровић дипл. инж.ел. лиценца број 450 6787 04,
- c. Никола Ђуран дипл.инж.маш. лиценца број 430 5600 04,
- d. Богдан Радојевић дипл.инж.маш. лиценца број 430 3310 03, и
- e. Иван Крстић дипл.инж.маш. лиценца 434 Д233 08.

4. Извођачи радова (за објект број 3) су Група понуђача, Конзорцијум који чине:

- a. ТДП „Банковић“ доо, Црна Трава, Миленија Поповића 66, као водећи члан групе понуђача и
- b. „Акорд инжењеринг“ доо, Београд, Вождовачки кружни пут број 9,
- c. „Новесо“ доо, Врање, Стофана Првовенчаног број 102,
- d. „Millenium team“ доо, Београд, Војводе Степе, и
- e. „Тончев градња“ доо, Сурдулица, 5. Септембра број 5.

5. Одговорни извођачи радова су:

- a. Зоран Јовановић дипл.инж.грађ. лиценца број 410 Д446 09,
- b. Бранко Борисављевић дипл.инж.ел. број 450 5095 04,
- c. Вељко Јовановић дипл.инж.ел. лиценца број 450 2955 03,
- d. Милодраг Илић дипл.инж.маш. лиценца број 430 В319 07 и 434 Г977 12.

Наведени подаци су преузети из Решења о употребној дозволи 351-03-00955/2013-04 од 31.12.2013. године и 351-03-00957/2013-04 од 25.10.2013. године, који су достављени овом органу дана 16.07.2014. године.

- 6. Изласком на терен, у присуству инспектора заштите животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Драгана Восиловић, Јелене Мијатовић, Тање Ковачевић и представника Грађевинске дирекције Србије, утврђено је да су објекти завршени и у употреби.
У моменту прегледа не изводе се никакви грађевински радови.
- 7. Констатујем да је евидентан непријатан мирис у целом објекту, посебно на вишим етажама, без јасних назнака одакле потиче.
- 8. У току обилазак предметног и суседног објекта, присутна лица су изразила сумњу да непријатан мирис потиче од „Одлагача“ а одређеног приватног извођача који

је у своје сврхе, коришћен током бетонирања (о чему поседују фактуре). Према изјави присутног представника ГДС-а „оплатол“ истог произвођача је коришћен приликом изградње оба објекта (објекти број 1. и 3).

9. Посебним истражним радњама и поштујућима ће бити утврђена и потврђена сумња на евентуалне изворе непријатног мириса, због чега је, према изјави присутних лица, ангажован Градски завод за јавно здравље Београд за који се очекује да утврди да ли непријатан мирис потиче од „Оплатола“, као и чињеницу да ли то представља опасност по живот и здравље људи – станара назначених објеката. Доказе о томе ће инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине, након њиховог добијања, доставити Министрству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Обавеза представника ГДС Ивана Поповића дипл.инж.грађ, је да до петка, 01.08.2014. године достави оригинал овлашћења.

Заштећник је прочитан и на исти нема примедби.

Представници Грађевинске дирекције Србије:

Иван Поповић дипл.инж.грађ.

Игор Добромировић дипл.инж.грађ.

Руководилац групе грађевинске инспекције
Републички грађевински инспектор

ми Александар Сењковић дипл.инж.арх.



**ГРАЂЕВИНСКА
ДИРЕКЦИЈА
СРБИЈЕ**

Грађевинске
дирекција Србије д.о.о.

Београд Арсеније Јанковића 118
11000 Београд, Србија

т. +381 (0) 20 20 100

ф. +381 (0) 20 20 100

е. +381 (0) 20 20 100

www.gds.rs

Чланак 101. став 1. бр. 1

Комерцијална Банка а.д.
Београд, Београд, Србија

Бр. 111-22/14

Београд, 30. 7. 2014. год.

Матрични број: 111-22/14

Свакодневна пословања, финансијске
услуге, кредитно посредство

Свакодневна пословања, финансијске
услуге, кредитно посредство

Свакодневна пословања, финансијске
услуге, кредитно посредство

ИР-0227/14
30. 7. 14 год.

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Грађевинске Дирекције Србије као једночланог друштва са ограниченом одговорношћу (Сл. Гласник РС, бр.62/01, 106/06 и 25/07), издајем

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Којим овлашћујем запосленог у Грађевинској Дирекцији Србије доо Београд, Ивана Поповића, дипл. грађ. инж., [REDACTED] да заступа Грађевинску дирекцију Србије доо Београд пред Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Републичком грађевинском инспекцијом у поступку вршења инспекцијског прегледа објеката на адреси Милеве Марић Ајнштајн број 80, 82, 100 и 102, на Новом Београду и да у име Грађевинске дирекције Србије доо потпише Записник о извршеном инспекцијском прегледу објеката на наведеној адреси.

Београд, 30.07.2014. године



Директор

Борис Шурлан, дипл. маш. инж.

