

Прилог Записника о инспекцијском надзору број 342-18-123/16-01 од 12.12.2016. године
- Фотографије о упоредном стању пре и после уклањања идентификационих ознака за
потиснице – барже 71788 и 71801

1. Потисница – баржа 71788

Регистарска плочица пре уклањања



Место регистарске плочице после уклањања



ENI (јединствн европски идентификациони број брода) број пре уклањања **36000073**



ENI број после уклањања




Баждарска плочица поред баждарског круга на потисници – баржи 71788 исписана ознака УБ-РС-2511



2. Потисница – баржа 71801

Регистарска плочица пре уклањања



Место регистарске плочице после уклањања



ENI (јединствн европски идентификациони број брода) број пре уклањања **36000071**



ENI број после уклањања



Баждарска плочица поред баждарског круга на потисници – баржи 71801 исписана ознака 0996



Прилог преузео:

Инспектор безбедности пловидбе
Дејан Николић

_____ дана: _____
