



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  
Одељење грађевинске инспекције  
Број: 363-354-00506/2017-18  
Датум: 20.11.2017. године  
Рашки управни округ  
Краљево, Трг Јована Сарића 1/3

### ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Републичка грађевинска инспекција је извршила ванредни теренски инспекцијски надзор на КП бр. 1877/1 КО Брзеће на објекту инвеститора Снежане Матковић из Смедерева, улица Владимира Назора број 8.

Инспекцијски надзор је извршен на Копаонику од стране инспектора Весне Руменић, број службене легитимације 18022.

Предмет инспекцијског надзора је контрола градилишта.

Започето дана 20.11.2017. године у 11:00 часова.

### У В О Д

Инспекцијски надзор је извршен на основу права и дужности које произилазе из одредаба Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) у складу са Законом о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15), Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16) и Законом о државној управи ("Службени гласник РС", број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).

Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности.

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

1. Зорице Саковић, Републичког инспектора за заштитну животне средине
2. Рајка Николића, чувара заштићеног добра, запосленог у ЈП НП „Копаоник“

## НАЛАЗ СТАЊА

-Предмет вршења ванредног, теренског, инспекцијског надзора су изведени радови на изградњи објекта на КП број 1877/1 КО Брзеће у туристичком центру на Копаонику.

- У тренутку инспекцијског радова изведени су следећи радови: Изграђен је објект у скелетном систему, армирано бетонске конструкције спратности Су+П+С+Пк. Кровна конструкција је дрвена са покривачем од теголе. Сутерен је изграђен од армираног бетона приближних спољних димензија 27,00m x 14,50m. Озидани су зидови испуне приземља керамичким блоком приближних спољних димензија 22,60m x 10,30m. На спрату и поткровљу је изведена само конструкција, без испуна. Спрат и поткровље су проширени у односу на приземље тиме што су изведени еркери ширине 1,50m са све четири стране. Укупна димензија ове две етаже износи 25,60m x 13,30m. Од приземља до спрата са задње стране објекта су изведене армирано бетонске степенице дужине приближно 4,00m, у ширини еркера на спрату. Са северне стране, у продужетку објекта изграђен је армирано бетонски потпорни зид у нивоу сутерена дужине 16m и висине 3,5m. Са источне стране објекта је изведен плато од бехатон коцки приближних димензија 27,00m x 9,00m.

Обзиром на утврђено стање даје се:

## НАЛОГ

Налаже се инвеститору Снежани Матковић из Смедерева, улица Владимира Назора број 8 да у року од 7 (седам) дана од дана пријема овог записника поруши све изведене радове без грађевинске дозволе, а материјал од рушења одвезе на за то предвиђену депонију ван територије Националног парка „Копаоник“.

Обзиром да представник инвеститора није био присутан током инспекцијског надзора записник ће се доставити инвеститору на изјашњење.

Завршено дана 20.11.2017. године у 13:00 часова.

присутно лице

Ђејко Николић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Весна Руменић

Весна Руменић дипл.инж.грађ.

2. Јовановић

Достављено:

- Снежана Матковић, улица Владимира Назора број 8, Смедерево
- Архиви.