



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  
Одељење грађевинске инспекције  
Број: 363-354-00131/2018-18  
Датум: 21.05.2018. године  
Рашки управни округ  
Краљево, Трг Јована Сарића 1/3

## ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Републичка грађевинска инспекција је извршила ванредни теренски инспекцијски надзор на КП бр. 5796 и 5800, обе КО Црна Глава у викенд насељу званом Циганска Река у Националном парку Копаоник на започетој изградњи објекта инвеститора Дубовац Петра из Јошаничке Бање, Раковац.

Инспекцијски надзор је извршен на Копаонику од стране инспектора Весне Руменић, број службене легитимације 18022.

Предмет инспекцијског надзора је контрола градилишта.

Започето дана 21.05.2018. године у 13:00 часова.

### У В О Д

Инспекцијски надзор је извршен на основу права и дужности које произилазе из одредаба Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) у складу са Законом о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15), Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16) и Законом о државној управи ("Службени гласник РС", број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).

1. Инспекцијски надзор је покренут по пријави ЈП НП „Копаоник“

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

2. Зорице Саковић, Републичког инспектора за заштитну животне средине
3. Предрага Шумарца, Извршни директор за чување заштићеног подручја у ЈП НП „Копаоник“
4. Рајка Николића, чувара заштићеног добра, запосленог у ЈП НП „Копаоник“

## НАЛАЗ СТАЊА

-Предмет вршења ванредног, теренског, инспекцијског надзора су изведени радови на изградњи објекта на КП бр. 5796 и 5800, обе КО Црна Глава у викенд насељу званом Циганска Река у Националном парку Копаонику.

- У тренутку инспекцијског радова изведени су следећи радови: Подигнут је дрвени објекат орјентационих димензија 4,1м x 5,4м. Извршео је уклањање хумуса, тампонирано је шљунком. Изливане су 4 бетонске стопе пречника фи 400мм. Преко темеља су изведене дрвене греде. Изнад је изведена дрвена конструкција састављена од дрвених стубова повезаних дрвеним гредама. Изведена је и дрвена кровна конструкција крова, подашчано је и покривено зеленом теголом. У моменту надзора нису изведени радови на фасади.

Обзиром да инвеститор Дубовац Петар није био присутан током инспекцијског надзора није био присутан током инспекцијског надзора записник ће се доставити инвеститору на изјашњење.

Обзиром на утврђено стање даје се:

## НАЛОГ

Налаже се инвеститору Дубовац Петра из Јошаничке Бање, Раковац да у року од 7 (седам) дана од дана пријема овог записника поруши све изведене радове без грађевинске дозволе, а материјал од рушења одвезе на за то предвиђену депонију ван територије Националног парка „Копаоник“.

Обзиром да инвеститор Дубовац Петар није био присутан током инспекцијског надзора записник ће се доставити инвеститору на изјашњење

Завршено дана 21.05.2018. године у 13:30 часова.

присутно лице

\_\_\_\_\_

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА И  
РЕПУБЛИЧКИ ГРАЂЕВИНСКИ  
ИНСПЕКТОР**



*Весна Руменић*  
\_\_\_\_\_

Весна Руменић дипл.инж.грађ.

Достављено:

- Дубовац Петра из Јошаничке Бање, Раковац
- Архиви.