



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Одељење грађевинске инспекције

Број: 363-354-00136/2018-18

Датум: 21.05.2018. године

Рашки управни округ

Краљево, Трг Јована Сарића 1/3

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Републичка грађевинска инспекција је извршила ванредни теренски инспекцијски надзор на КП бр. 95 КО Копаоник на започетој изградњи новог објекта поред већ изграђеног објекта инвеститора Снежане Митковић из Смедерева, улица Владимира Назора број 8.

Инспекцијски надзор је извршен на Копаонику од стране инспектора Весне Руменић, број службене легитимације 18022.

Предмет инспекцијског надзора је контрола градилишта.

Започето дана 21.05.2018. године у 11:00 часова.

УВОД

Инспекцијски надзор је извршен на основу права и дужности које произилазе из одредаба Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) у складу са Законом о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, број 36/15), Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/16) и Законом о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).

1. Инспекцијски надзор је покренут по пријави ЈП НП „Копаоник“

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

2. Зорице Саковић, Републичког инспектора за заштитну животне средине
3. Предрага Шумарца, Извршни директор за чување заштићеног подручја у ЈП НП „Копаоник“
4. Рајка Николића, чувара заштићеног добра, запосленог у ЈП НП „Копаоник“

НАЛАЗ СТАЊА

-Предмет вршења ванредног, теренског, инспекцијског надзора су изведени радови на изградњи новог објекта на КП бр. 95 КО Копаоник у туристичком центру на Копаонику.

- У тренутку инспекцијског радова изведени су следећи радови: Извршен је ископ орјентационих димензија 12м x 15м дубине 6м. Преко тог ископа је изливена армирано бетонска плоча променљиве дебљине од 20-30цм која је ослоњена на стенску масу околног терена. На плочи је остављен отвор дим.1,0м x 1,0м. Увидом на лицу места је уочено да постоји свеже затрпан канал орјентационе дужине око 80м који води до изграђеног објекта инвеститора Снежане Митковић из Смедерева, улица Владимира Назора број 8.

Обзиром на утврђено стање даје се:

НАЛОГ

Најаже се инвеститору Снежани Митковић из Смедерева, улица Владимира Назора број 8 да у року од 7 (седам) дана од дана пријема овог записника поруши све изведене радове без грађевинске дозволе, а материјал од рушења одвезе на за то предвиђену депонију ван територије Националног парка „Копаоник“.

Обзиром да представник инвеститора није био присутан током инспекцијског надзора записник ће се доставити инвеститору на изјашњење.

Завршено дана 21.05.2018. године у 12:00 часова.

присутно лице

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА И
РЕПУБЛИЧКИ ГРАЂЕВИНСКИ
ИНСПЕКТОР



Весна Руменић дипл.инж.грађ.

Достављено:

- Снежана Митковић, улица Владимира Назора број 8, Смедерево
- Архиви.